




Servicio Geológico Checo,  
Klárov 3, 118 21 Praha 1,  
República Checa

# Mapa de condiciones ingeniero - geológicas (Piura Bajo)

Autores: Vít Jan, Hroch Tomáš, Rajchl Michal, Nývlt Daniel, Šebesta Jiří, Kopačková Veronika  
Praha, Piura 2010



## Legenda

- Región de piedras rocosas**
  - subregión de rocas cristalinas
  - subregión de rocas carbonáticas
- Región de rocas y tierras alócticas semirocasas**
  - subregión de sedimentos pólvoreo-arenosos
  - subregión de sedimentos arenosos
  - subregión de sedimentos guijeros (conglomerados)
- Región de conglomerados bioclastos marinos (ballazos)**
- Región de gravas fosiles aluviales**
- Región de sedimentos fluviales y deltados**
- Región de sedimentos de conos aluviales y de cursos intermitentes (quebradas)**
- Región de sedimentos lacustres**
  - subregión de lagos permanentes
  - subregión de lagos temporales
- Región de arenas edáficas**
  - subregión de arenas edáficas estabilizadas
  - subregión de arenas edáficas activas
- Región de arenas playeras**
  - subregión de playas arenosas
  - subregión de playas guijosas
- Carreteras regional**
- Carreteras local**
- Urbano**
- Riacho/riajón**
- Cuna de nivel**

